

SKRIPSI

Analisis Kerusakan Jalan Menggunakan Metode

Pavement Condition Index PCI

(Studi Kasus : Ruas Jalan Lettu Karim Kota Palembang)



M. PERDI NOPRIANSYAH

2020250016

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

2024

SKRIPSI

**Analisis Kerusakan Jalan Menggunakan
Metode *Pavement Condition Index PCI*
(Studi Kasus : Ruas Jalan Lettu Karim Kota Palembang)**

**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Teknik (ST)
pada Universitas Indo Global Mandiri**



M. PERDI NOPRIANSYAH

2020250016

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Ruang Lingkup	3
1.5 Sistematika Penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Jalan	5
2.2 Perkerasan Jalan	5
2.2.1 Perkerasan Lentur (Flexible Pavement)	5
2.2.2 Perkerasan Kaku (<i>Rigid Pavement</i>)	6

2.3 Klasifikasi Jalan.....	6
2.4 Penyebab Kerusakan Jalan.....	7
2.5 Jenis Penanganan Kerusakan Jalan.....	8
2.6 Penilaian Kondisi Kerusakan	9
2.6.1 Retak Kulit Buaya (<i>Alligator Cracking</i>).....	9
2.6.2 <i>Bleeding</i>	10
2.6.3 <i>Block Cracking</i>	11
2.6.4 <i>Bumps and sags</i>	12
2.6.5 <i>Depression</i>	13
2.6.6 <i>Edge Cracking</i>	13
2.6.7 <i>Lane / shoulder drop off</i>	14
2.6.8 <i>Joint Reflection Cracking</i>	15
2.6.9 Tambalan (<i>Patch</i>)	16
2.6.10 Lubang (<i>Potholes</i>)	17
2.7 Metode PCI	18
2.7 Penelitian Terdahulu.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Lokasi Penlitian.....	28
3.2 Alat dan Bahan	28
3.3 Pengumpulan Data	29
3.4 Metode Analisa Data	30
3.5 Diagram Alir Metodelogi Penelitian	31
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Data Jalan.....	32
4.2 Analisa Kerusakan Jalan Dengan Menggunakan Metode PCI(<i>Pavement Condition Index</i>)	32

4.3 Analisa Nilai <i>Pavement Condition Index</i> (PCI).....	35
BAB V PENUTUP	37
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Identifikasi tingkat kerusakan retak kulit buaya	10
Tabel 2.2 Identifikasi tingkat kerusakan <i>Bleeding</i>	11
Tabel 2.3 Identifikasi tingkat kerusakan <i>Block Cracking</i>	11
Tabel 2.4 Identifikasi tingkat kerusakan <i>Edge Cracking</i>	13
Tabel 2.5 Identifikasi tingkat kerusakan <i>Lane/ shoulder drop off</i>	14
Tabel 2.6 Identifikasi tingkat kerusakan <i>Joint Reflection Cracking</i>	15
Tabel 2.7 Identifikasi tingkat kerusakan Tambalan (<i>Patch</i>)	16
Tabel 2.8 Identifikasi tingkat kerusakan Lubang (<i>Potholes</i>)	17
Tabel 2.9 Nilai kondisi PCI.....	20
Tabel 4.1 Kondisi Perkerasan.....	32
Tabel 4.2 Perhitungan Nilai Density STA 0+000 – 1+000.....	33
Tabel 4.3 Perhitungan Nilai Pengurangan (<i>Deduct Value</i>).....	34
Tabel 4.4 Perhitungan Nilai Pengurangan Total (<i>Total Deduct Value</i>).....	34
Tabel 4.5 Perhitungan Nilai <i>Corrected Deduct Value</i> (CDV)	35
Tabel 4.6 Perbandingan Nilai Pavement Condition Index (PCI)	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kontruksi Perkerasan Lentur (<i>flexible pavement</i>)	6
Gambar 2.2 Konstruksi Perkerasan kaku (<i>Rigid Pavement</i>)	6
Gambar 2.3 Retak Kulit Buaya	10
Gambar 2.4 <i>Bleeding</i>	11
Gambar 2.5 <i>Block Cracking</i>	12
Gambar 2.6 <i>Bumps and Sags</i>	12
Gambar 2.7 <i>Depression</i>	13
Gambar 2.8 <i>Edge Cracking</i>	14
Gambar 2.9 <i>Lane/ Shoulder drop off</i>	14
Gambar 2.10 <i>Join Reflection Cracking</i>	16
Gambar 2.11 <i>Patch</i>	16
Gambar 2.12 <i>Potholes</i>	17
Gambar 2.13 <i>Grafik Deduct Value</i>	18
Gambar 2.14 <i>Grafik Corrected Deduct Value</i>	19
Gambar 3.1 Peta Jalan Penelitian	28
Gambar 3.2 Alat dan Bahan	28
Gambar 3.3 Diagram Alir Metodelogi Penelitian	31
Gambar 4.1 Grafik Nilai <i>Deduct Value</i>	33
Gambar 4.2 Grafik Nilai <i>Corrected Deduct Value</i> (CDV)	34
Gambar 4.3 Grafik Nilai <i>Pavement Condition Index</i> (PCI)	36
Gambar 4.4 Diagram Persentase Nilai Kerusakan PCI	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perhitungan Persegmen
2. Grafik Deduct Value
3. Grafik Corrected Deduct Value
4. Rekapitulasi Nilai PCI
5. Rekapitulasi Kerusakan Setiap Segmen
6. Dokumentasi Penelitian
7. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing
8. Kartu Asistensi