

TUGAS AKHIR
IDENTIFIKASI TINGKAT PELAYANAN PRASARANA
KAWASAN PERMUKIMAN
(STUDI KASUS: DESA TAPUS KECAMATAN PAMPANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)



Disusun untuk memenuhi syarat dalam
menyelesaikan studi guna memperoleh Gelar Sarjana
Perencanaan Wilayah dan Kota

Disusun Oleh :

Imam Tantowi
NPM : 2019280004

PROGRAM STRATA I
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI
PALEMBANG

2024

TUGAS AKHIR
IDENTIFIKASI TINGKAT PELAYANAN PRASARANA
KAWASAN PERMUKIMAN
(STUDI KASUS: DESA TAPUS KECAMATAN PAMPANGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR)



Disusun untuk memenuhi syarat dalam
menyelesaikan studi guna memperoleh Gelar Sarjana
Perencanaan Wilayah dan Kota

Disusun Oleh :

Imam Tantowi
NPM : 2019280004

PROGRAM STRATA I
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI
PALEMBANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

IDENTIFIKASI TINGKAT PELAYANAN PRASARANA KAWASAN PERMUKIMAN

(Studi Kasus: Desa Tapus Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan
Komering Ilir

Oleh :

Imam Tantowi
NPM : 2019280004

Palembang, 15 Juli 2024
Menyetujui


Plt. Dekan

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota

FAKULTAS TEKNIK


Dr. Ir. Sumi Amariena Hamim, S.T., M.T.,
IPM., ASEAN. Eng

NIDM : 0229117101


Dr. Ir. Endy Agustian, S.T., M.Eng

NIDN : 0218089301

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

IDENTIFIKASI TINGKAT PELAYANAN PRASARANA KAWASAN PERMUKIMAN

(Studi Kasus: Desa Tapus Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan
Komering Ilir)

Oleh :

Imam Tantowi

NPM : 2019280004

Palembang, 15 Juli 2024

Menyutujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Herda Sabriyah Dara Kospa, S.P., M.IL., M.Sc
NIDN : 0205968901

Zenal Mutaqin, S.T., M.Si
NIDN : 02240277501

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Indo Global Mandiri
Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Dr. Ir. Endy Agustian, S.T., M.Eng
NIDN : 0218089301

**IDENTIFIKASI TINGKAT PELAYANAN PRASARANA KAWASAN
PERMUKIMAN**
**(Studi Kasus: Desa Tapus Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan
Komering Ilir)**

Tugas Akhir diajukan Kepada
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Indo Global Mandiri

Oleh :

Imam Tantowi

NPM : 2019280004

Diajukan pada Sidang Ujian Tugas Akhir

Tanggal 15 Juli 2024

Dinyatakan Lulus

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota


Palembang, 25 November

2022 Tim Pengaji :


Zenal Mutaqin, S.T., M.Si

- Pembimbing II :

Hala Haidir, S.T., M.P.W.K

- Pengaji I :

Yogie Ardiwinata, S.T., M.P.W.K, IAP - Pengaji II

:

Mengetahui
Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Indo Global Mandiri



Dr. Ir. Endy Agustian, S.T., M.Eng
NIDN : 0218089301

LEMBARAN PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Imam Tantowi

NPM : 2019280004

Prodi : Perencanaan Wilayah dan Kota


Judul : Identifikasi Tingkat Pelayanan Prasarana Kawasan
Permukiman (Studi Kasus: Desa Tapus Kecamatan
Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Dikeluarkan : Palembang


Pada Tanggal : 15 Juli 2024

Penguji Tugas Akhir


Tanggal, 15 Juli 2024 Ketua Pengaji


.....
Zenal Mutaqin, S.T., M.Si
NIDN : 02240277501

Tanggal, 15 Juli 2024 Pengaji II



.....
Hala Haidir, S.T., M.P.W.K
NIDN : 0225129401

Tanggal, 15 Juli 2024 Pengaji III


.....
Yogie Ardiwinata, S.T., M.P.W.K., IAP
NIDN : 0210599002

Plt. Dekan

FAKULTAS TEKNIK



**Dr. Ir. Sumi Amariena Hamim, S.T.,
M.T., IPM., ASEAN. Eng**

NIND : 0229117101

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota


.....

Dr. Ir. Endy Agustian, S.T., M.Eng

NIDN : 0218089301

Dengan ini saya menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya / pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan / Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan suatu jiplakan / plagiat, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh yang berwenang sesuai ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang 15 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



(IMAM JANTOKI.....)
NPM : 2019280004

MOTTO

Lakukan

Sikap ragu membuat kita berhati-hati

Tapi pasti tidak mendorong kita maju

Bumikan sebagai syuhada mendorong kita maju dan dibumikan sebagai syuhada

Puncak-puncak keindahan harus kita daki, agar kita bisa merasakan keindahan
panorama dari ketinggian

Perjuangkan

Bismillah

ABSTRAK

IDETIFIKASI TINGKAT PELAYANAN PRASARANA KAWASAN PERMUKIMAN

(Studi Kasus: Desa Tapus Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Di Desa Tapus masih minimnya prasarana yang ada seperti prasarana jaringan jalan, Prasarana persampahan, Prasarana air bersih sebagian masyarakat masih memanfaatkan sumber air sungai dan beberapa lagi masyarakatnya mengakses pasokan air dari PDAM dan prasarana air limbah atau *septic tank* sebagian masyarakat mengalirkan air limbah ke sungai. Prasarana yang sudah terpenuhi di Desa Tapus prasarana listrik. Mengidentifikasi tingkat pelayanan prasarana di kawasan permukiman Desa Tapus Kabupaten Ogan Komering Ilir pendekatan kuantitatif Penelitian dilakukan untuk menggambarkan fenomena, deskripsi kegiatan dilakukan secara sistematis, dan lebih menekankan pada data faktual dari pada kesimpulan. Adapun prasarana yang yang tergolong buruk di Permukiman Desa Tapus yaitu jaringan air bersih kumonitas air bersih hanya menyalurkan 5 jam/hari dan jaringan persampahan yang hanya sedikit terlayani bak sampahnya. Sementara itu, prasarana yang tergolong dengan kategori sedang meliputi pelayanan sistem sanitasi lingkungan yang dimana jumlah MCK umum yang buruk. Dan adapun prasarana yang masuk kategori baik meliputin Jaringan Jalan yang dimana pada bulan 4 tahun 2024 ada perbaikan jalan sepanjang 942 meter dan Jaringan sistem penerangan.Kawasan Permukiman Desa Tapus memiliki tingkat pelayanan prasarana dasar yang sedang atau masih belum memadai sebagai kawasan permukiman. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa prasarana yang memiliki tingkat pelayanan yang buruk atau belum memadai, seperti jaringan air limbah, persampahan, dan jaringan drainase. Untuk memenuhi kebutuhan ini, sistem pengelolaan *septic tank* dibutuhkan dan dibangun. Jalan, misalnya, sebagai sarana transportasi yang memudahkan, membutuhkan perbaikan di setiap lokasi yang rusak. Pemeliharaan diperlukan untuk meningkatkan beberapa prasarana di kawasan permukiman Desa Tapus dan mengoptimalkan fungsinya.

Kata Kunci : Identifikasi, Tingkat, Pelayanan, Prasarana, Kawasan, Permukiman

ABSTRAK

IDENTIFICATION OF THE LEVEL OF INFRASTRUCTURE SERVICES IN RESIDENTIAL AREAS

(Case Study: Tapus Village, Pampangan District, Ogan Komering Ilir Regency)

In Tapus Village, there is still a lack of existing infrastructure such as road network infrastructure, waste infrastructure, clean water infrastructure, some people still use river water sources and some more people access water supply from PDAM and wastewater infrastructure or septic tanks, some people flow wastewater into the river. The infrastructure that has been fulfilled in Tapus Village is electrical infrastructure. Identifying the level of infrastructure services in the residential area of Tapus Village, Ogan Komering Ilir Regency Quantitative approach The research was carried out to describe the phenomenon, the description of activities was carried out systematically, and more emphasis was placed on factual data than conclusions. The infrastructure that is classified as bad in the Tapus Village Settlement is a clean water network, clean water quantity only distributes 5 hours/day and a waste network that is only slightly served by the garbage can. Meanwhile, infrastructure classified as medium includes environmental sanitation system services where the number of public toilets is poor. And the infrastructure that is in the good category includes the Road Network, where in April 2024 there will be repairs to a 942-meter road and a lighting system network. The Tapus Village Settlement Area has a level of basic infrastructure services that are or are still inadequate as a residential area. This condition is caused by several infrastructures that have poor or inadequate service levels, such as wastewater networks, garbage, and drainage networks. To meet this need, a septic tank management system is needed and built. Roads, for example, as a means of transportation that makes it easier, need repairs in every damaged location. Maintenance is needed to improve several infrastructures in the Tapus Village residential area and optimize its function.

Keywords: Identification, Level, Services, Infrastructure, Area, Settlement

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur selalu panjadkan, yang senantiasa ada, Yang Maha Pencipta, yang menciptakan alam semesta dan segalah isinya. Tidak ada makhluk yang mampu menyamai-Nya. Dialah Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Proposal Penelitian yang berjudul "*Identifikasi Sistem Prasarana Kawasan Permukiman Pasang Surut, Kelurahan Bansal,Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir*" ini telah berhasil disusun secara bertahap dengan berbagai pertimbangan dan revisi.

Laporan ini dimaksudkan untuk sebagai usulan pelaksanaan penelitian tugas akhir yang menjadi syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi dalam program sarjana teknik. Penyusunan laporan penelitian ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ke-2 orang tua saya yang selalu sabar dalam membesarkan saya sampai saat ini dan saya juga berterimakasi kepada dosen pembimbing I saya yaitu Ibu Herda Sabriyah Dara Kospa S.P.,M.IL.,M.Sc. Bersama dengan Zenal Mutakin, S.T., M.Si sebagai dosen pembimbing 2 saya yang telah membantu atau membimbing saya dengan sabar dalam penyusunan laporan penelitian ini. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2019 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas UIGM, yang telah banyak memberi masukan dan bantuan dalam penyelesaian laporan penelitian ini.

Saya harap semoga laporan penelitian ini dapat diterima untuk segera dilanjutkan ke dalam kegiatan dan prosedur selanjutnya. Saya rasa laporan ini masih sangat banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu saya mengharapkan bapak/ibu dosen dan para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan laporan tugas akhir dikemudian hari.

Palembang, 15 Agustus 2024



Imam Tantowi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iv
LEMBARAN PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakag	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Sasaran Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Ruang Lingkup.....	5
1.6.1 Ruang Lingkup Materi	5
1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah	5
1.7 Keaslian Penelitian.....	7
1.8 Kerangka Berfikir.....	14
1.9 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Permukiman	16
2.1.2 Elemen Permukiman	17

2.2 Pengertian Prasarana	19
2.3 Jenis permukiman dasar prasarana.....	19
2.3.1 Prasarana Jaringan Jalan	19
2.3.2 Prasarana Air Bersih	20
2.3.3 Prasarana Jaringan Air Limbah.....	21
2.3.4 Prasarana Jaringan Persampahan	22
2.3.5 Prasarana Jaringan Listrik.....	23
2.4 Manfaat Prasarana Desa.....	23
2.5 Sistem Pembangunan Prasarana Desa.....	25
2.6 Ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Prasarana.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Pendekatan Penelitian	32
3.2 Populasi dan Sampel	32
3.2.1 Populasi.....	32
3.2.2 Sampel.....	33
3.3 Variabel Penelitian	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4.1 Data Primer	36
3.4.2 Data Sekunder	36
3.5 Teknik Analisis Data.....	37
3.5.1 Analisis Penilaian Hasil Observasi	37
3.6 Kerangka Analisis	41
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	42
4.1 Kondisi Fisik	42
4.1.1 Letak Geografis	42
4.1.2 Klimatologi.....	44
4.2 Kependudukan.....	45
4.2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk.....	45
4.2.2 Struktur Penduduk Menurut Mata Pencarian	46
4.3 Kondisi Prasarana Dasar	47
4.4 Asesibilitas	49

4.4.1 Akses Melalui Jaringan Darat	50
4.4.2 Akses Melalui Jarigan Sungai	50
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	51
5.1 Analisis Karakteristik Responden	51
5.1.1 Jenis Kelamin Responden	51
5.1.2 Kelompok Umur Responden	52
5.1.3 Pendidikan Terakhir responden.....	53
5.1.4 Jenis Perkerjaan Responden	54
5.1.5 Pendapatan Responden.....	55
5.1.6 Lama Bermukim Responden.....	56
5.2 Mengukur Tingkat Pelayanan Prasarana di Kawasan Permukiman Desa Tapus Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	57
5.2.1 Layanan Jaringan Jalan	57
5.2.1.1 Panjang Jalan.....	57
5.2.1.2 Lapisan Permukaan Jalan	57
5.2.1.3 Tingkat Kerusakan Jalan Aspal/Beton	58
5.2.2 Layanan Sistem Air Bersih.....	61
5.2.2.1 Layanan Air Bersih PDAM.....	61
5.2.2.2 Kualitas Air Bersih Pengguna PDAM	63
5.2.2.3 Waktu Aliran Air Bersih	63
5.2.3 Sistem Sanitasi Lingkungan	64
5.2.3.1 Kepemilikan Septic Tank	64
5.2.3.2 Keseluruhan MCK Umum	65
5.2.3.3 Kondisi MCK Umum	66
5.2.4 Layanan Jaringan Persampahan	68
5.2.5 Layanan Sistem Penerangan.....	71
5.3 Rekapitulasi Tingkat Pelayanan Prasarana Dasar	72
BAB VI PENUTUP	74
6.1 Kesimpulan	74
6.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

LAMPIRAN.....	77
LAMPIRAN I FORMAT WAWANCARA	78
LAMPIRAN II. TABEL DATA HASIL WAWANCARA	79
LAMPIRAN III. TABEL HASIL DOKUMENTASI PENELITI	80
LAMPIRAN IV. IDENTITAS RESPONDEN.....	81
LAMPIRAN V. FORM BIMBINGAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.....	7
Tabel 2.1 Standar Pelayanan Minimal	29
Tabel 3.1 Variabel Penelitian	35
Tabel 3.2 Data Sekunder	37
Tabel 4.1 Curah Hujan di Kecamatan Pampangan	44
Tabel 4.2 Penduduk Desa Tapus Berjumlah	45
Tabel 4.3 Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	46
Tabel 4.4. Kondisi Prasarana di Desa Tapus Kecamatan Pampangan	47
Tabel 5.1 Jenis Kelamin Responden	51
Tabel 5.2 jumlah Umur Responden	52
Tabel 5.3 Pendidikan Terakhir Responden	53
Tabel 5.4 Jenis Pekerjaan Responden	54
Tabel 5.5 Pendapatan Responden	55
Tabel 5.6 Karakteristik Lama Bermukim Responden.....	56
Tabel 5.7 Tingkat Pelayanan Prasarana Jalan	58
Tabel 5.8 Hasil Wawancara Kualitas Air Bersih	63
Tabel 5.9 Tingkat Pelayanan Air Bersih	64
Tabel 5.10 Kondisi MCK Umum.....	66
Tabel 5.11 Tingkat Pelayanan Sistem Sanitasi Lingkungan	67
Tabel 5.12 Ketersedian Persampahan di Desa Tapus	68
Tabel 5.14 Rekapitulasi Tingkat Pelayanan Dasar Prasarana	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Desa Tapus.....	6
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	14
Gambar 3.1 Kerangka Analisis	41
Gambar 4.1 Letak Geografis Desa Tapus	43
Gambar 5.1 Persentase Jenis Kelamin Responden	51
Gambar 5.2 Kelompok Umur Responden	52
Gambar 5.3 Pendidikan Terakhir Responden	53
Gambar 5.4 Jenis Perkerjaan Responden	54
Gambar 5.5 Pendapatan Responden.....	55
Gambar 5.6 Karakteristik Lama Bermukim.....	56
Gambar 5.7 Kondisi Jalan Permukiman Desa Tapus.....	59
Gambar 5.8 Peta Jaringan Jalan Desa Tapus	60
Gambar 5.9 Jaringan Air Bersih Desa Tapus.....	61
Gambar 5.10 Peta Terjangkaunya Aliran PDAM Desa Tapus	62
Gambar 5.11 Sistem Sanitasi Lingkungan Desa Tapus	65
Gambar 5.12 Sistem Persampahan Desa Tapus	68
Gambar 5.13 Peta Titik Pembuangan Sampah Desa Tapus	70
Gambar 5.14 Layanan Sistem Penerangan Desa Tapus.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Format Wawancara	78
Lampiran II. Tabel Data Hasil Wawancara.....	79
Lampiran III. Tabel Hasil Dokumentasi Penelitian	80
Lampiran IV. Identitas Responden	81
Lampiran V. Form Bimbingan.....	82